

01 / DÉFAILLANCES PRÉMATURÉES DANS LES ROULEMENTS

⊘ CAUSES

- Nous n'avons pas lu les instructions d'assemblage et nous n'avons pas fait attention lorsque nous avons démonté le roulement précédent.

⚠ CONQUÉQUENCES

- En quelques jours, on introduit l'huile du groupe différentiel par le joint extérieur, à l'intérieur du roulement, ce qui le mélange avec la graisse et ressort par le joint interne.
- Si le problème précédent n'est pas résolu, le roulement sera grippé lorsque vous perdrez toute la lubrification.

MONTAGE INCORRECT DU JOINT (À L'ENVERS) SUR L'ESSIEU PROPULSÉ



RECOMMANDATION

Lisez attentivement les informations que nous joignons et suivez les instructions. Un manque d'attention peut constituer un danger pour l'utilisateur final. Nos outils de montage et de démontage vous aideront à assurer un montage correct des roulements, car ils conviennent à tous les besoins.

